



**VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH**  
**KULTÚRNE ZARIADENIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO**

**KRAJA**

**NÁMESTIE MARATÓNU MIERU 2, 040 01 KOŠICE**

**Sekretariát: 055/62 203 09**

**E-mail: info@vsmuzeum.sk**

**www.vsmuzeum.sk**

**Opis predmetu zákazky:**

**„Nový elektronický zabezpečovací systém v objekte na Hrnčiarskej 7  
v expozícii Rodošto, Kazematy, lektorňa“**

Predmetom zákazky je zabezpečiť ochranu objektu – expozície Rodošto podľa bodu 3.1 na pult centralizovanej ochrany inštaláciou a prevádzkou elektronického zabezpečovacieho systému (ďalej EZS) a s tým súvisiace úpravy a opravy existujúcej EZS. Prvky EZS musia min. spĺňať možnosť privolania zásahovej jednotky.

Požiadavka na zabezpečenie priestorov:

- ✓ zabezpečenie vchodových dverí, miestností a okien, priestorov chodby a schodiska.

Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť:

- ✓ dodávku a inštaláciu potrebných komponentov zariadenia EZS
- ✓ montážny materiál a práce
- ✓ technicko – inžinierske práce, služby, servis
- ✓ dopravné a iné náklady

Technická špecifikácia:

Predmet zákazky musí spĺňať technické a kvalitatívne požiadavky pre bezproblémový chod zariadenia EZS, a pre bezproblémovú prácu so systémom.

Technická výbava by mala pozostávať z nasledovných komponentov:

- ✓ existujúca matičná doska pre ústredňu EZS musí byť vymenená pre jej technickú zastaralosť a nevhodnosť pre komunikáciu s PCO;
- ✓ výmena klávesnice pre ovládanie ústredne, ak jestvujúca klávesnica nebude kompatibilná s novou matičnou doskou;
- ✓ výmena nefunkčného 12V 18Ah akumulátora;
- ✓ zabezpečenie stabilného napájacieho napätia EZS pomocným pulzným zdrojom s kontrolou stavu akumulátora a riadeným dobíjaním;
- ✓ doplnenie komunikačných modulov pre GSM a IP komunikácie s PCO;
- ✓ nahradenie jestvujúcich nefunkčných alebo len čiastočne funkčných detektorov PIR;
- ✓ z dôvodu vyššej odolnosti voči rušivým elementom, ako je prieván vznikajúci z nedostatočného tesnenia okien, sálavého tepla a pod., dodať PIR detektory zohľadňujúce tieto vplyvy;
- ✓ výmena káblov a ostatného inšalačného príslušenstva, nakoľko časť rozvodov je realizovaná nevhodnými káblami a vodičmi.

Po ukončení diela objednávateľ uzavrie so zhotoviteľom servisnú zmluvu, kde budú stanovené podmienky servisu a periodických odborných prehliadok a skúšok.

Objedávateľ požaduje dobu servisného zásahu do 24 hod. od nahlásenia poruchy.

Košice, 11.12.2020

---

*Ing. Michal Chachaľák, vedúci TP*  
*zodpovedný zamestnanec*